

HEJ

Dörrarna som skulle monteras på Rotorvägen visade sig vara fel modulmått. Detta beroende på ett antal olika faktorer. Så enkelt beskrivet var de för stora. Vi har avslutat montaget o beställt nya dörrar. Vi har ihop med föreningen beslutat att skjuta montaget till hösten.

Med vänlig hälsning Stefan på Totalbyggen

